

	年月日	具体的な事故・トラブル内容	対応・措置
1	2017/7/19	飼育ケージ内での漏水がありマウスが1匹死亡した。給水ノズルに異常があり、水が止まらなかったことが原因。	給水ノズルを交換した。
2	2017/7/24	飼育ケージ内での漏水がありマウスが6匹死亡した。給水ボトルと自動給水ノズルの接触が原因。	利用者に給水ボトル使用の際に注意して頂くよう依頼した。
3	2017/7/24	飼育ケージ内での漏水がありマウスが8匹死亡した。給水ノズルに異常があり、水が止まらなかったことが原因。	給水ノズルを交換した。
4	2017/7/24	飼育ケージ内での漏水がありマウスが2匹死亡した。給水ノズルに異常があり、水が止まらなかったことが原因。	給水ノズルを交換した。
5	2017/10/25	飼育ケージ内での漏水がありマウスが10匹死亡した。給水ボトルと自動給水ノズルの接触が原因。ケージから溢れた水が下段のケージにも到達したため死亡個体が増えた。	利用者に給水ボトル使用の際に注意して頂くよう依頼した。